



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
О.В. Ганиман

«25» марта 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание Малиновоозерского филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств»
- 1.2. Адрес объекта 658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д.4, пом.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
часть одноэтажного здания площадь 256,3 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1273 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта 1981
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Малиновоозерский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Садовая, д.30

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная деятельность
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 40 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида - нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутное такси № 101, остановка «Пожарка»

- 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.3.1. расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 200 м.
- 3.3.2. время движения (пешком) 3-5 мин.
- 3.3.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет;
- 3.3.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.3.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, визуальная) нет
- 3.3.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
- 3.4. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

### 3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У)		Фото 1



2	Вход (входы) в здание	ДЧ- И (О, Г, У)	-	Фото 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У)	Рис.2	Фото 3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	Рис. 3	Фото 3, 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У)	-	Фото 7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - И (О, Г, У)	-	Фото 8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	Рис. 4	-

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: «ДУ» - Доступно условно**

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Капитальный ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения - удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по делам инвалидов в Михайловском районе

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности субъекта в РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ нал.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

план движения в здании

### Члены комиссии:


директор Ганиман Ольга Владимировна 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заведующий хозяйством Хацков Игорь Сергеевич 


(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Параольский управленец Туранова А.А. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение 1  
к Акту обследования к паспорту доступности от «25» марта 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Малиновоозерский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств», 658969, Алтайский край,

Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д.4 пом. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Фото 1	Вход на территорию осуществляется при помощи поворачивающегося механизма «вертушка»	К		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Рис.1			Для всех инвалидов		ИТР
1.3	Лестница (наружная)	Есть три ступеньки с поручнем		Фото 2	На ступеньках отсутствует пандус	К	Установить на ступеньки крыльца пандус	Кап. ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		Фото 3	Автостоянка не выделена специальным знаком	Для всех инвалидов	Выделить автостоянку специальным знаком	ИТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					К	Установить пандус на крыльцо выделить автостоянку специальным знаком	Кап. ремонт



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП - И		Фото 1	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту доступности от «25» марта 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Малиновоозерский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств», 658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д.4 пом. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	имеются три ступеньки		Фото 2	Отсутствует пандус	К	Установить пандус	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Фото 2	Нарушений не выявлено	Все категории инвалидов	Не нуждается в ремонте	
2.4	Дверь (входная)	есть		Фото 2	Нет фиксатора двери, обеспечивающего задержку закрывания не менее 5 сек, порог выше 0,025м.	К	Установка фиксатора двери, приведение в соответствие порога	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		Фото 4	Узкий тамбур с порогами	К	нуждается в ремонте	техническое решение невозможно из за капитального строения стен
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДУ			Использовать переносной пандус по мере надобности

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 3

к Акту обследования паспорту доступности от «25» марта 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Малиновоозерский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств», 658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д.4 пом.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		Фото 5	Отсутствует тактильная и визуальная предупредительная информация на пути следования	С	Устранение замечаний	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		Фото 6,7,8,9	Информирующие обозначения помещений не дублируются рельефно, дверной проем не везде более 0,9, нет фиксатора двери задерживающего закрытие не менее 5сек.	С, К	Устранение замечаний	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нарушений не выявлено		Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей движения) внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## Приложение 4 (I)

к Акту обследования паспорту доступности от «25» марта 2021г.

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Малиновоозерский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств», 658960, Алтайский край,

Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д.4 пом. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нарушений не выявлено		Не нуждается	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Нарушений не выявлено		Не нуждается	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения кабинетов не дублируются рельефно	все	Установка рельефного обозначения кабинетов	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДУ			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 4 (II)  
к Акту обследования паспорту доступности от «25» марта 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (III)  
к Акту обследования паспорта доступности от «25» марта 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования паспорту доступности от «25» марта 2021 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Малиновоозерский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств», 658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Фото 10	Нет индивидуальной кабины, нет поручней, помещение не оборудовано двухсторонней связью с диспетчером или кнопкой вызова дежурного, узкий дверной проём	К, О	Оборудование индивидуальной кабины в соответствии с требованиями СНиП Устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней, штанг	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Фото 11	Узкий входной проём в гардероб	К	Выполнение входного проёма в соответствии с нормами	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и розетки выше 0,8 от пола, нет дублирования рельефными знаками информационных обозначений помещений	все	Приведение нарушений и замечаний в соответствие	Текущий ремонт



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно - гигиенические помещения	ВНД			Требуется капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования паспорта доступности от «25» марта 2021 г.

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств», 658960, Алтайский край, Михайловский район.

с. Михайловское, ул. Садовая, д.30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства				Нарушений не выявлено	все	Не требуется	
6.2	Акустические средства	нет			Только пожарная сигнализация	все	Установка акустических средств информации	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных средств оповещения	С	Установка тактильных средств	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет акустических средств и тактильных средств оповещения	Все, С	Установка акустических средств информации и тактильных средств	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К, Г, О, У)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_